



品川区大井のマンション様の防犯カメラ追加工事を弊社が担当させていただきました。コチラのお客様は1年半前、弊社にて防犯カメラ設置工事を受注いただきましたが、その際はマンション内部の共用部通路の監視を目的とされました。下は実際の録画機の映像です。



このたびの目的は、マンション周辺の不法駐車自転車を管理されたいということでした。



前回の工事の際に管の隙間がなく、また光ファイバーケーブルが入っており、ケーブル配線を慎重に行いました。貫通工事2箇所行い、追加工事でしたが大がかりな工事になりました。



今回の工事の際にお客様から防犯レコーダー(KDR-1000)の使用方法を再度聞かれました。お客様のレコーダーの設定が動体検知機能を使用しており、約1年分のデータが残っていました。導入してから1度も録画映像を見ていないようで、データが1年分もあることに非常に驚いておりました。操作方法も簡単だとおっしゃっていました。弊社としましても自信を持って販売しております防犯カメラ、防犯レコーダーが問題なく作動していたことは、さらなる自信になりました。

※弊社ではお客様から掲載許可をいただいた情報のみ掲載しております。

ご予算目安:60,000円

機材内訳:カメラ×1台

工事内訳:電源線、映像線通線工事